

АКТ
обследования технического состояния образовательного учреждения

«15» 08 2016 г.

г. Добрянка

Комиссия в составе:

Начальник ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Добрянскому району майор полиции Норицына Т.В.

Начальник ПЦО № 1 ОВО по Добрянскому району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Катаев А.В.

Инспектор ЛЛР Отдела МВД России по Пермскому краю майор полиции Чувашов Е.А.

Заведующая отделом ДСУ - ЦПП - ДС и И - Добрянская Искра ИИ
(должность, ФИО)

произвела обследование образовательного учреждения: МА ДОУ «ЦПП» «ДС № 11».

(наименование и ведомственная принадлежность)

расположенного по адресу: г. Добрянка ул. Энгельса 11/2

(наименование района, населенного пункта, улица, номер дома)

вид охраны объекта: сторожевая, ПС и КТС выведены на ПЦН «Цербер». В дневное время охрана и пропускной режим осуществляется вахтёром.

(ОВО, ФГУП, ЧОО, ДЧ ОМВД, сторож)

расположение на местности: здание объекта отдельно стоящее, двух этажное, блочного типа, стены и перекрытия железобетонные.

периметральное ограждение (характеристики), его инженерно-техническая укрепленность
Ограждение по периметру-сетка рабица, без повреждений. Уличное и дежурное освещение в исправном состоянии.

ворота (количество, характеристики), их инженерно-техническая укрепленность (наличие запирающих устройств): В ограждении имеется одни ворота и два выхода, двери металлические, закрывающиеся на навесные замки.

дверные конструкции (количество, характеристики), их инженерно-техническая укрепленность (наличие запирающих устройств): из здания имеется 18 выходов – двери пластиковые, 2 двери металлические. Окна пластиковые, установлены решётки в кабинетах концеваярия и пищеблоке.

охранное освещение (участки, оборудованные осветительными приборами): уличное и дежурное освещение в исправном состоянии.

система оповещения при пожаре (наименование, состояние: исправная/неисправная): исправная, ПКП, ГРАНД МАГИСТР, ЛИГАРУ СИГНАЛ 2, ДИП, ИПР, табло выхода.

охранная сигнализация (наименование, состояние: исправная/неисправная, защищенные помещения): отсутствует

тревожная сигнализация (КЭВП, КТС) (наименование, состояние: исправная/неисправная; стационарная, радиобрелок, места установки): установлена КТС ИПВ 200, стрелец мониторинг, **связь с дежурной частью территориального органа МВД (телефон, радиосвязь):** имеется телефонная связь с ОМВД России по Добрянскому району

система видеонаблюдения (с регистрацией событий/без регистрации)
отсутствует

система контроля доступа (наименование, состояние: исправная/неисправная)
отсутствует

результаты проверки ГБР ЧОО (указать: время прибытия на объект, наличие оружия/спецсредств, наличие спец. разрешения на охранную деятельность, наличие форменного обмундирования, правильность действий при срабатывании КТС)

прочее

В целях усиления антитеррористической защищенности объекта образования необходимо выполнить следующие мероприятия в указанные сроки:

№	Мероприятия	Срок выполнения:
1.	Установить охранную сигнализацию.	01.09.16г.
2.	Установить систему видеонаблюдения.	01.09.16г.
3.	Установить кнопку экстренного вызова полиции в выводе на ПЦО ОВО по Добрянскому району.	01.09.16г.
4.		
5.		
6.		
7.		

Дополнительные мероприятия:

О выполнении указанных мероприятий сообщить в отдел МВД России по Добрянскому району до « 1 » 09 2016г.

Члены комиссии:

Норицына Т.В. /

Катаев А.В. /

Чувашов Е.А. /

